



VEB Berliner Vergaser-Fabrik

Planp.-Nr.: 2 116 200

Waren-Nr.: 32 296 100

Kolben-Register-3-Düsen-Vergaser Typ KL 325-0



Ansaugweite 25 mm \varnothing , mit liegender Mischkammer, Schwimm-
mergehäuse rechts (vom Lufteintritt gesehen), Flanschanschluf
horizontal, Lochmittenabstand des Flansches 50 mm, Anschl. für
Luftfilter: 40 mm \varnothing . Seilzugbetätigung.

Kraftstoffanschluß: Schwenkschlauchnippel für Schlauch 8 x 12.

Zu verwenden als: Spezialvergaser für Moto.
EMW R 35.

Ausgeliefert am:


VEP: 35,55 DM

VEB Berliner Vergaser-Fabrik

Berlin O 112

Frankfurter Allee 71

Garantieschein für Kfz.-Ersatz-Aggregate

Bezeichnung des Aggregates **KL 325-0** 
Typ Nr.
Hersteller **10.64**
geliefert am an **15/1933**

1) Der Einbau erfolgte am
in d. Fahrz.-Typ
Motor-Nr. Fahrgest.-Nr.
Fahrzeughalter
Tachometer-Stand
durch
(Unterschrift der Werkstatt)

2) Der Verkauf/die Übernahme erfolgte am
durch
(Unterschrift der Verkaufsstelle)

Der Hersteller garantiert dem Erstbenutzer die Funktionsfähigkeit des Aggregates für die Dauer von 6 Monaten, jedoch höchstens bis zu einer Gesamtleistung von 10 000 Fahr-km, gerechnet vom Tage des Einbaues durch eine Werkstatt oder – soweit der Fahrzeughalter das Aggregat als Kaufteil erwirbt – vom Tage des Kaufes.

Die Garantieleistung erfolgt im Rahmen der Garantiebedingungen des volkseigenen Fahrzeugbaues der DDR (Auszug umstehend).

Im Garantiefall wird die auftretende Funktionsstörung durch eine Vertragswerkstatt behoben. Garantierechte setzen die Vorlage eines ordnungsgemäßen Garantiescheines voraus.

1) Ausfüllen bei Einbau des Teiles durch eine Werkstatt.

2) Ausfüllen bei Kauf des Teiles durch den Fahrzeughalter.

Rückseite beachten!

Auszug aus den Garantiebedingungen des volkseigenen Kraftfahrzeugbaues

Anzeigepflicht:

Der Garantiefall ist vom Garantienehmer innerhalb von 14 Tagen nach Feststellung dem Garantiegeber, einer Vertragswerkstatt oder einer ausländischen Vertretung anzuzeigen.

Garantieausschlüsse:

Funktionsstörungen gelten nicht als Garantiefall, wenn sie zurückzuführen sind auf:

1. Unfälle,
2. die Vorbereitung für oder die Teilnahme an Motorsportveranstaltungen,
3. unsachgemäße Behandlung oder
4. eine ohne Zustimmung des Garantiegebers durchgeführte Änderung des Erzeugnisses.

Verlust des Garantieanspruches:

Der Garantienehmer verliert seine Garantierechte aus einer Funktionsstörung, wenn

1. er ohne Zustimmung des Garantiegebers diese Funktionsstörung selbst behebt oder durch Dritte beheben läßt,
2. er den Garantiefall nicht fristgemäß anzeigt,
3. das Ersatzaggregat nicht fachgerecht oder in ein Erzeugnis eingebaut wird, für welches es nicht seiner regelmäßigen Bestimmung nicht vorgesehen ist, oder
4. das Erzeugnis nicht oder nicht rechtzeitig zu den insbesondere nach den Kundendienstheften vorgeschriebenen Durchsichten bei einer Vertragswerkstatt des Garantiegebers vorgefahren wird.

VEB Berliner Vergaser-Fabrik
Berlin O 112
Frankfurter Allee 71